



## Informativo de Produto Novo

AAM 070317

529 0022 10



<b>Nº</b>	529 0022 10
<b>Marca:</b>	INA
<b>Tipo:</b>	Kit de Reparo de Motor - Circuito Acessório
<b>Descrição:</b>	Kit de Reparo de Motor (tensor + roda livre do alternador + correia)
<b>Dimensão:</b>	28,50 x 27,00 mm
<b>Peso (kg):</b>	1,765
<b>Embalagem:</b>	1 peça / embalagem 270 x 242 x 190 mm
<b>Cód. de Barras:</b>	4005108951601
<b>NCM / IPI:</b>	8483.50.90 / 12%
<b>Origem:</b>	Alemanha
<b>Frota:</b>	Aproximadamente 75.000 veículos
<b>Nº Referência:</b>	AUDI: 06B 109 477 / VW: 06B 109 479
<b>Aplicação:</b>	AUDI   VW
<b>Veículos:</b>	AUDI TT 1.8 T COUPE 1.8 L 20V DOHC L4 AUDI 1.8 20 V 01/01/2001 > 01/06/2006; AUDI A3 1.6 3P 1.6 L 8V OHC L4 EA113 01/05/1999 > 30/09/2006; AUDI A3 1.8 20V 1.8 L 20V DOHC L4 EA113 01/05/1999 > 30/09/2006; AUDI A3 1.8 TURBO 1.8 L 20V DOHC L4 EA113 01/05/1999 > 30/09/2006; AUDI S3 1.8 QUATTRO TURBO 1.8 L 20V DOHC L4 1.8 TURBO 01/08/2001 > 01/06/2003; AUDI A3 1.8 TURBO 1.8 L 20V DOHC L4 EA113 01/10/2000 > 30/09/2006; VOLKSWAGEN BORA CONFORTLINE 2.0 L 8V SOHC L4 EA113 01/05/2000 > 01/08/2002; VOLKSWAGEN NEW BEETLE 2.0 MI 2.0 L 8V SOHC L4 ML5 01/06/2000 > 01/06/2005; VOLKSWAGEN GOLF SPORT TURBO 1.8 L 20V DOHC L4 AUQ 01/07/2002 > 01/03/2007; VOLKSWAGEN GOLF TURBO GTI 1.8 L 20V DOHC L4 AUQ 01/07/2002 > 01/03/2007; VOLKSWAGEN GOLF GLX 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 01/08/1999 > 01/06/2002

SAAM. Salvo modificações técnicas.  
 As referências de OE são citadas apenas para fins comparativos.  
 © 2017 Schaeffler Automotive Aftermarket.

Schaeffler Brasil Ltda.  
 Av. Independência, 3500 A  
 18087-101 - Sorocaba - SP  
 SAC 0800 11 10 29  
 email: sac.br@schaeffler.com  
 www.schaeffler-aftermarket.com.br

